
KEW5410における電エドラムおよび コンセント付きELB(びりびりガード)の試験方法

- I. ELB付き電エドラムの試験方法
 - i. 接地付きコンセントの場合
 - ① 電エドラムのプラグを接地付きコンセント(3Pコンセント)に接続する



② 電エドラムのライン側を検電器で確認する




③ 検電器で確認した電エドラムのライン側へKEW5410の赤のプローブを接続する



④ 黒のプローブを電エドラムの接地端子、または、接地付きコンセント (3Pコンセント) の接地端子に接続し、電エドラムのELB試験を行なう (試験の手順に関しては、取扱説明書の通り)





※黒のプローブは、接続しやすい接地端子 へ接続してください。


ii 項で説明しますが、配電盤の接地端子 等でも測定は可能です。

その際、測定値に影響はありません。




ii. 接地付きコンセントがない場合


① 電エドラムのプラグを2Pのコンセントに接続する



② 電エドラムのプラグアースの接地を確保する


例:今回は分電盤のアース端子で接地を確保する





ワニロクリップ等を利用し接地を確保

前ページより、



③ 電エドラムのライン側を検電器で確認する



④ 検電器で確認した電エドラムのライン側へKEW5410の赤のプローブを接続する



⑤ 黒のプローブを電エドラムの接地端子へ接続し、電エドラムのELB試験を行なう (試験の手順に関しては、取扱説明書の通り)



- Ⅱ. コンセント付きELB (びりびりガード) の試験方法
 - i. 接地付きコンセントの場合
 - ① コンセント付きELBを接地付きコンセント(3Pコンセント)に接続する







② 検電器でコンセント付きELBのライン側を確認する



③ 検電器で確認した電エドラムのライン側へKEW5410の赤のプローブを接続する



④ 黒のプローブをコンセントの接地端子に接続し、コンセント付きELBの試験を行なう (試験の手順に関しては、取扱説明書の通り)



※黒のプローブは、接続しやすい接地端子 へ接続してください。

ii 項で説明しますが、配電盤の接地端子 等でも測定は可能です。

その際、測定値に影響はありません。



- ii. 接地付きコンセントがない場合
- ① コンセント付きELBを2P コンセントに接続する




② 検電器でコンセント付きELBの のライン側を確認する



③ 検電器で確認した電エドラムのライン側へKEW5410の赤のプローブを接続する



④ 黒のプローブを配電盤の接地端子等へ接続し、コンセント付きELBの試験を行なう。 (試験の手順に関しては、取扱説明書の通り)



備考

I~Ⅱ項の説明につきましては、接地端子の接地が確実にされていることが条件になります。テスター等を利用して、接地の確認を事前に行なってください。